


บทที่ 4 ผลการวิจัย

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ในการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นยางพารา เบื้องต้นของ บริษัท สวนหลวงราชไมตรี จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลจากผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท พบว่าขั้นตอนในของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก ตามลักษณะของงานที่ทำ ดังภาพที่ 4.1 - 4.4


- 4.1.1 ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา
- 4.1.2 ขั้นตอนแปรรูปน้ำยางพารา
- 4.1.3 ขั้นตอนนำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ
- 4.1.4 ขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์

4.1.1 ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา




ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา

4.1.2 ขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา




ภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา

4.1.3 ขั้นตอนการนำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ



ภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา

4.1.4 ขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์



ภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์

จากภาพที่ 4.1 เมื่อน้ำยางมาถึงหน้าโรงงานทำการยกน้ำยางเพื่อนำไปชั่ง จากนั้นนำไปกรอง โดยมีตะแกรงเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำยาง เช่น ใบไม้ เศษใบไม้ เศษเปลือกยาง เป็นต้น แล้วค่อยนำไปเทลงบ่อรวม จากนั้นทำการนำน้ำเปล่าในกระป๋องที่ได้นำมาจากสายยางมาเทใส่ในบ่อรวม เมื่อเทน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ทำการกวนให้น้ำยางพาราและน้ำเปล่าเข้ากัน

จากภาพที่ 4.2 หลังจากเมื่อทำการผสมน้ำยางสดกับน้ำเปล่าจนได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้ว จึงทำการปล่อยน้ำยางผ่านท่อจากบ่อรวมไปยังตะกอนจนครบทุกตะกอนหรือจนกว่าน้ำยางที่ผสมจะหมด หลังจากนั้นทำการเติมน้ำกรดร้อยละ 2 เทใส่ในตะกอนในปริมาณประมาณ 5 ลิตร แล้วใช้ไม้พายกวนน้ำยางให้เข้ากันจนเกิดฟองพนักงานต้องทำการตักฟองออกใส่ภาชนะ ในขั้นตอนนี้ควรระวังไม่ให้ฟองหลงเหลืออยู่เพราะฟองดังกล่าวทำให้แผ่นยางมีตำหนิในการตักฟองออกแต่ละครั้งควรล้างเพื่อทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยตักใหม่อีกครั้งเมื่อตักฟองออกหมดแล้วทำการใส่แผ่นเสียบให้ตรงกับช่องเสียบแต่ละช่องของตะกอนและต้องแน่ใจว่าแผ่นเสียบนั้นถูกเสียบลงไปถึงพื้นตะกอนทุกช่อง ไม่งั้นแผ่นยางจะติดกันนอกจากนั้นการเสียบแผ่นเสียบต้องเว้นระยะเพื่อไล่ระดับน้ำยางให้เท่ากัน หากไม่เสียบแผ่นตามลำดับจะทำให้ขนาดของแผ่นยางไม่เท่ากันเมื่อใส่แผ่นเสียบเสร็จแล้วทำการทิ้งน้ำยางเอาไว้ประมาณ 18 ชั่วโมงจนน้ำยางแข็งตัวแล้วค่อยฉีดน้ำลงในตะกอนให้ทั่วเพื่อดึงแผ่นเสียบออกและยกแผ่นยางพาราขึ้นจากตะกอนไปใส่รางล้างยางซึ่งใส่น้ำสะอาดไว้พร้อมแล้ว ระวังอย่าให้ยางฉีกขาดอย่างที่ติดกันให้ฉีกออกทุกแผ่นหากทิ้งไว้จะฉีกไม่ออกนำยางที่แข็งตัวที่ได้มารีด การป้อนแผ่นยางพาราเข้าเครื่องรีดจะต้องสอดด้านกว้างของแผ่นยางพาราบริเวณส่วนกลางของแท่นรีดครึ่งละแผ่น แผ่นยางที่ผ่านเครื่องรีดคนงานจะนำไปวางพาดบนราวไม้ไผ่ราวละ 4 แผ่นจะต้องระวังไม่ให้ขอบยางทับกันจากนั้นแขวนราวไม้ไผ่บนเกะ โดยไม่ให้ยางที่แขวนชายห้อยติดกันหรือห้อยลงไปติดกับยางแผ่นชั้นล่างเพราะว่าส่วนที่ยางทับหรือติดกันนั้นยางจะไม่สุก ราวไม้ไผ่ที่ใช้พาดแผ่นต้องมีสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกบนแผ่นยางพารา เมื่อตากแผ่นยางพาราเต็มเกะแล้วทำการยกออกไปตากแดดโดยทำการตากแดดไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง

จากภาพที่ 4.3 เมื่อเห็นว่าแผ่นยางพาราแห้งจนได้ที่แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายแผ่นยางพาราเข้ามาเพื่อทำการแยกแผ่นยางพาราไม่ให้ติดกันโดยการใช้วิธีการใช้ไม้ราวสาวยางพาราแต่ละแผ่นจะช่วยให้ยางพาราสุกดีทั่วทั้งแผ่น เมื่อทำครบทุกแผ่นจึงนำเข้าโรงอบด้วยอุณหภูมิประมาณ 50 ถึง 60 องศาเซลเซียส เพราะถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้ยางพาราเหลวได้และแผ่นยางจะอยู่ในตู้อบประมาณ 84 ชั่วโมง

จากภาพที่ 4.4 เมื่อแผ่นยางพาราที่ทำการอบจนแห้งดีแล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายออกจากโรงอบโดยจะใช้คนปีนขึ้นไปบนเกะ เอาแผ่นยางพาราออกจากไม้ที่ใช้พาดยางพาราแล้วจึงโยนลงมาบนพื้น เพื่อทำการตัดแต่งแผ่นยางพาราโดยใช้กรรไกรตัดยางพาราบริเวณที่ไม่สุก มีสิ่งเจือปนติดอยู่และมีฟองอากาศเสร็จแล้วก็ทำการตัดแยกประเภทของแผ่นยางพาราโดยใช้สายตาคัดแยกตามหลักเกณฑ์เมื่อแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำการนำแผ่นยางพาราที่แยกประเภทแล้วนั้นนำมาชั่งน้ำหนักทีละประเภท ๆ จึงทำการอัดแผ่นยางพาราเพื่อให้ยางที่เป็นประเภทเดียวกันนั้นติดกันแน่นเป็นก้อน จากนั้นทำการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยการนำไปห่อด้วยถุงเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าไปได้ เมื่อเสร็จแล้วทำการย้ายยางพาราไปเก็บไว้ในคลัง

4.2 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเวลาในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา โดยเริ่มจากการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อใช้ในการบันทึกผล อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นาฬิกาจับเวลา ซึ่งได้ทำการจับเวลาแบบย้อนกลับ (Snapback Timing) คือเมื่อการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนย่อยสิ้นสุดลง ต้องทำการล้างข้อมูลให้นาฬิกาจับเวลามีค่าเริ่มต้นเป็น 00.00 นาทีก่อนการจับเวลาใหม่ทุกครั้ง จากนั้นจึงค่อยทำการจับเวลาใหม่ในครั้งต่อไปเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นอกจากนี้การจับเวลาในแต่ละครั้งได้มีการอ้างอิงวิธีการเปิดตาราง Maytag และวิธีพิสัย (Range) เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรายละเอียดในการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราที่แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักมีดังต่อไปนี้

4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา เพื่อให้พร้อมต่อการนำมาใช้กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ซึ่งขั้นตอนย่อยของขั้นตอนหลักนี้มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนย่อยที่ 1 ยกน้ำยางพาราไปชั่ง
- ขั้นตอนย่อยที่ 2 ชั่งน้ำยางพารา
- ขั้นตอนย่อยที่ 3 ยกน้ำยางพาราไปกรอง
- ขั้นตอนย่อยที่ 4 กรองน้ำยางพารา
- ขั้นตอนย่อยที่ 5 ยกน้ำยางพาราเทลงบ่อรวม
- ขั้นตอนย่อยที่ 6 เทน้ำยางพาราลงบ่อรวม
- ขั้นตอนย่อยที่ 7 เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม
- ขั้นตอนย่อยที่ 8 กวนน้ำยางพาราให้เข้ากัน

1) วิธีการเปิดตาราง Maytag

ซึ่งในการคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลา โดยใช้วิธีการเปิดตาราง Maytag มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1) จับเวลาเบื้องต้น

เนื่องจากขั้นตอนย่อยทั้ง 8 ขั้นตอน ใช้เวลาในการดำเนินงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ

2 นาทีผู้วิจัยจึงทำการจับเวลาเบื้องต้น 10 ครั้ง

1.2) หาค่าพิสัย (R_1)

จากสูตร $R_1 = H - L$

โดยกำหนดให้ H คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล

L คือ ค่าต่ำที่สุดของข้อมูล

ตัวอย่าง ขั้นตอนย่อยที่ 2 (ชั่งน้ำยางพารา)

$$\text{ค่าพิสัย } R_1 = 13 - 10$$

$$= 3 \text{ วินาที}$$

1.3) หาค่าเฉลี่ย (\bar{X})

จากสูตร $\frac{H+L}{2}$

โดยกำหนดให้ H คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล

L คือ ค่าต่ำสุดของข้อมูล

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 (ซึ่งน้ำยางพารา)

$$\text{ค่าเฉลี่ย } \bar{X} = \frac{13+10}{2}$$

$$= 11.5 \text{ วินาที}$$

1.4) หาค่า $\frac{R_1}{\bar{X}}$

โดยกำหนดให้ R_1 คือ ค่าพิสัย

\bar{X} คือ ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 (ซึ่งน้ำยางพารา)

$$\frac{R_1}{\bar{X}} = \frac{3}{11.5}$$

$$= 0.26$$

1.5) วิธีการเปิดตาราง Maytag

นำค่าของ $\frac{R_1}{\bar{X}} = 0.26$ ไปเปิดในตาราง Maytag (แสดงดังตาราง ที่ 1ภาคผนวก ก)

โดยจากการดูข้อมูลจากกลุ่ม 10 จะได้ค่า N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 (ซึ่งน้ำยางพารา)

$$\frac{R_1}{\bar{X}} = 0.26$$

เมื่อนำ 0.26 ไปเปิดในตาราง Maytag พบว่ามีค่า N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) มีค่าเท่ากับ 11 นั่นหมายความว่าจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสมของชั้นตอนย่อยนี้ คือ 11 ครั้ง ซึ่งเดิมที่ได้ทำการจับเวลาเบื้องต้นไปแล้ว 10 ครั้ง เพราะฉะนั้นต้องทำการจับเวลาเพิ่มอีก 1 ครั้ง

ตารางที่ 4.1 แสดงเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการเตรียมน้ำยารพารา

ขั้นตอนย่อย	เวลา (วินาที)										R_1	\bar{x}	$\frac{R_1}{\bar{x}}$	N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. ยกน้ำยารพาราไปชั่ง	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	1	03.50	0.29	15
2. ชั่งน้ำยารพารา	10	13	12	10	13	12	13	11	12	12	3	11.50	0.26	11
3. ยกน้ำยารพาราไปกรอง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
4. กรองน้ำยารพารา	10	14	12	13	10	11	10	14	13	11	4	12.00	0.33	20
5. ยกน้ำยารพาราเทลงบ่อรวม	7	6	7	7	8	6	7	6	7	7	2	07.00	0.29	15
6. เทน้ำยารพาราลงบ่อรวม	15	13	14	14	15	12	13	14	14	13	3	13.50	0.22	8
7. เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	30	29	32	25	32	27	25	30	29	31	7	28.50	0.25	11
8. กวนน้ำยารพาราให้เข้ากัน	18	15	16	17	17	15	17	16	17	15	3	16.50	0.18	6

จากตารางที่ 4.1 พบว่าทั้ง 8 ขั้นตอนย่อย มีจำนวนครั้งในการจับเวลาที่ต่างกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าขั้นตอนย่อยที่ 3 คือ กรองน้ำยารพารามี N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) มากที่สุด นั่นคือ 20 ครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยได้ยึดเอาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่มากที่สุดของตารางมาเป็นตัวกำหนดในการจับเวลาของแต่ละขั้นตอนย่อยให้มีจำนวนที่เท่ากัน คือ 20 ครั้ง เพื่อให้เกิดความสมดุลและง่ายต่อการจับเวลา

2) วิธีพิสัย (Range)

เป็นการคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลาอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าการจับเวลา 20 ครั้ง ที่ได้คำนวณไว้ในตาราง Maytag นั้นมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ซึ่งในการจับเวลาโดยใช้วิธีพิสัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) จับเวลาเพิ่ม

เมื่อทราบค่าพิสัยที่เป็นตัวยืนยันจำนวนการจับเวลาที่เหมาะสมแล้ว ก็ทำการจับเวลาเพิ่ม จากเดิมจับเวลาเบื้องต้นไว้แล้ว 10 ครั้ง จึงจับเพิ่มอีก 10 ครั้งเพื่อให้ครบ 20 ครั้ง

2.1) หาค่าพิสัย (R_2)

จากสูตร $R_2 = H - L$

โดยกำหนดให้ H คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล

L คือ ค่าต่ำสุดของข้อมูล

ตัวอย่าง ขั้นตอนย่อยที่ 4 (กรองน้ำยารพารา)

ค่าพิสัย $R_2 = 13 - 10$

= 3 วินาที

2.2) หาค่าเฉลี่ย (\bar{X})

$$\text{จากสูตร } \frac{H+L}{2}$$

โดยกำหนดให้ H คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล

L คือ ค่าต่ำที่สุดของข้อมูล

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 4 (กรองน้ำยางพารา)

$$\bar{X} = \frac{13+10}{2}$$

$$= 11.5 \text{ วินาที}$$

2.3) หาพิสัยเฉลี่ย (\bar{R})

$$\text{จากสูตร } \bar{R} = \frac{R_1+R_2}{2}$$

โดยกำหนดให้ R_1 คือ ค่าพิสัยของข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้น

R_2 คือ ค่าพิสัยของข้อมูลการจับเวลาเพิ่ม

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 ชั่งน้ำยางพารา

$$\bar{R} = \frac{3+3}{2}$$

$$= 3 \text{ วินาที}$$

2.4) หาค่า $\frac{\bar{R}}{\bar{X}}$

โดยกำหนดให้ \bar{R} คือ ค่าพิสัย

\bar{X} คือ ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 ชั่งน้ำยางพารา

$$\frac{\bar{R}}{\bar{X}} = \frac{3}{11.5}$$

$$= 0.26$$

2.5) เปิดตาราง Maytag

นำค่าของ $\frac{\bar{R}}{\bar{X}} = 0.26$ ไปเปิดในตาราง Maytag (แสดงดังตารางที่ 1

ภาคผนวก ก) โดยจากการดูข้อมูลจากกลุ่ม 10 จะได้ค่า N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$

ตัวอย่าง ชั้นตอนย่อยที่ 2 ชั่งน้ำยางพารา

$$\frac{\bar{R}}{\bar{X}} = 0.26$$

เมื่อนำ 0.26 ไปเปิดในตาราง Maytag พบว่ามีค่า N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) มีค่าเท่ากับ 11 ครั้ง ดังนั้นสามารถยืนยันได้แล้วว่าจำนวนครั้งในการจับเวลานี้เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว เพราะทำการจับเวลาจนครบ 20 ครั้งแล้ว

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R_2	\bar{R}	\bar{x}	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1. ยกน้ำยางพาราไปชั่ง	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	1	1	03.50	0.29	15	4.15%
	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4						
2. ชั่งน้ำยางพารา	10	13	12	10	13	12	13	11	12	12	3	3	11.5	0.26	11	4.11%
	11	13	10	12	13	11	12	12	11	10						
3. ยกน้ำยางพาราไปกรอง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
4. กรองน้ำยางพารา	10	14	12	13	10	11	10	14	13	11	4	4	12	0.33	20	4.84%
	11	10	12	11	14	12	11	12	13	11						
5. ยกน้ำยางพาราเทลงบ่อรวม	6	8	8	7	6	6	6	6	7	8	2	2	7	0.29	15	4.15%
	7	7	7	6	7	8	8	7	7	6						
6. เทน้ำยางพาราลงบ่อรวม	15	13	14	14	15	12	13	14	14	13	3	3	13.5	0.22	8	3.50%
	13	15	13	12	12	14	15	12	13	13						
7. เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	30	29	32	25	32	27	25	30	29	31	7	7	28	0.25	11	3.93%
	28	26	30	28	28	26	31	31	29	27						
8. กรวนน้ำยางพาราให้เข้ากัน	18	15	16	17	17	15	17	16	17	15	3	3	16.5	0.18	6	2.86%
	16	17	17	16	16	18	15	17	15	16						

จากตารางที่ 4.2 เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนย่อยที่ 4 กรองน้ำยางพารามีค่า $\frac{R}{\bar{x}}$ สูงที่สุด คือ 0.33 และเมื่อเปิดในตาราง Maytag พบว่า N (จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม) เท่ากับ 20 ครั้ง ดังนั้นแสดงว่าจำนวนครั้งของการจับเวลาเป็นจำนวนเหมาะสมแล้ว

3) วิธีการหาค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Relative Accuracy)

หลังจากที่ได้จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสมแล้ว จึงนำมาคำนวณเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในของแต่ละขั้นตอนย่อยโดยที่มีความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ ภายใน 95% นั้นหมายความว่าหากคำนวณผลลัพธ์ออกมามีค่ามากกว่า $\pm 5\%$ ต้องทำการเพิ่มค่า N ออกไปเรื่อย ๆ จนได้ความแม่นยำสัมพัทธ์ตามต้องการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของเวลาที่ได้นั้นเชื่อถือได้จริง โดยมีสูตรดังนี้

$$\text{จากสูตร rel. acc.} = 2 \times \frac{\bar{R}}{\bar{x}} \times \frac{1}{d_2 \sqrt{N}} \times 100\%$$

กำหนดให้ rel. acc คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

d_2 คือ 3.078 (ข้อมูลของกลุ่มในงานวิจัยนี้คือ 10 ดังนั้น $d_2 = 3.078$)

N คือ จำนวนครั้งในการจับเวลา

จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลเวลาของขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนย่อยไม่มีผลลัพธ์ของขั้นตอนย่อยไหนเกินค่า $\pm 5\%$ ที่กำหนดไว้ ดังนั้นแสดงว่าข้อมูลเวลาของขั้นตอนย่อยในขั้นตอนนี้เชื่อถือได้สามารถนำเวลาเฉลี่ยที่ได้ไปใช้เป็นเวลาตัวแทนซึ่งจะนำไปหาเวลาปกติต่อไป

4) วิธีการประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor: RF.)

เนื่องจากบริษัท สวนหลวงราชไมตรี จ. จันทบุรี มีพนักงานทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัยจึงได้มีการทำการประเมินหาปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของเวลาในการทำงานของพนักงานทั้ง 7 คน ด้วยวิธีการ Westinghouse System of Rating ซึ่งปัจจัยนี้นั้นประกอบไปด้วยทักษะหรือความชำนาญ (Skill) ความพยายาม (Effort) สภาพเงื่อนไขการทำงาน (Conditions) และความสม่ำเสมอ (Consistency) ซึ่งการประเมินหาอัตราเร็วของพนักงานสามารถทำได้โดยพิจารณาการให้คะแนนปัจจัยในการทำงานทั้ง 4 ปัจจัยดังตารางที่ 1 ภาคผนวก ข โดยสำหรับขั้นตอนย่อยที่มีเวลาในการทำงานคงที่ เช่น การอบแผ่นยางพาราทุกวัน เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมงเป็นต้น ไม่สามารถทำการประเมินอัตราเร็วได้ในการทำงานนั้นที่เนื่องจากเป็นเวลาคงที่และที่ไม่มีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้อง จะใช้เวลาตัวแทนเป็นเวลาปกติไปโดยปริยาย

นอกจากที่ทำการประเมินแล้ว หากผลลัพธ์มีค่าเป็น + แสดงว่าพนักงานทำงานเร็วกว่าปกติโดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปรวมกับ 1 ซึ่งจะได้เป็นประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานออกมา จากนั้นทำการปรับอัตราเร็วในการทำงานโดยการคำนวณหาค่าเวลาปกติ

5) วิธีการคำนวณหาเวลาปกติ (Normal Time: NT.)

หลังจากที่ได้เวลาตัวแทนในการทำงานของแต่ละเวลาย่อยและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการคำนวณหาเวลาปกติของแต่ละขั้นตอนย่อย โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{เวลาปกติ (NT.)} = \text{เวลาเฉลี่ย (ST.)} \times \text{ค่าประเมินอัตราเร็ว (RF.)}$$

โดยที่ NT: Normal Time คือ เวลาปกติ (วินาที)

RF: Rating Factor คือ ค่าประเมินอัตราเร็วในการทำงาน

ST: Selected Time คือ เวลาตัวแทนหรือเวลาเฉลี่ย \bar{x} (วินาที)

สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและข้อมูลเวลาปกติของแต่ละขั้นตอนย่อย ในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตแสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปหาเวลามาตรฐานของงานย่อยในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตได้

กำหนดชื่อให้พนักงานดังนี้ พนักงาน ก คือ พี่กวาง

พนักงาน ข คือ ป้าแป้ว

พนักงาน ค คือ ป้าวี

พนักงาน ง คือ พี่กุก

พนักงาน จ คือ พี่ไผ่

พนักงาน ฉ คือ ลุงยาว

พนักงาน ช คือ ยายนี

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลเวลาปกติในการทำงานของขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา

การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)									
งานย่อย	เวลา ตัวแทน (วินาที)	พนักงาน	การประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor)				ประสิทธิภาพ การทำงาน	เวลา ปกติ (วินาที)	เวลาปกติ เฉลี่ย (วินาที)
			Skill	Effort	conditions	consistency			
1. ยกน้ำยางพาราไป ชั่ง	03.50	พนักงาน ก	A1(+0.15)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	04.76	04.80
		พนักงาน จ	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.38	04.83	
2. ชั่งน้ำยางพารา	11.50	พนักงาน จ	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	D(+0.00)	1.34	15.41	15.41
		พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	D(+0.00)	1.34	15.41	
3. ยกน้ำยางพารา ไปกรอง	02.00	พนักงาน จ	A1(+0.15)	A2(+0.13)	A(+0.06)	A(+0.06)	1.4	2.80	02.80
4. กรองน้ำยางพารา	12.00	พนักงาน จ	A2(+0.13)	A1(0.15)	A(+0.06)	B(+0.04)	1.38	16.56	16.02
		พนักงาน ฉ	B2(+0.08)	B1(+0.11)	A(+0.06)	B(+0.04)	1.29	15.48	
5. ยกน้ำยางพาราเท ลงบ่อรวม	07.00	พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	A(+0.06)	A(+0.06)	1.42	09.94	09.94
6. เทน้ำยางพาราลง บ่อรวม	13.50	พนักงาน ก	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.34	18.09	17.28
		พนักงาน ฉ	B2(+0.08)	B2(+0.08)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.22	16.47	
7. เติมน้ำเปล่าลงบ่อ รวม	28.00	พนักงาน ก	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.34	37.52	37.52
8. กวนน้ำยางพารา ให้เข้ากัน	16.50	พนักงาน ก	A1(+0.15)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	22.44	22.44

6) วิธีการกำหนดเวลาเผื่อ (Allowance Time: A.)

ทางผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกพนักงานชาย 1 คน คือเลือกพนักงาน ก เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดเวลาเผื่อ เพราะจากการสังเกตและการดูในตารางของการจับเวลาพบว่าพนักงาน ก มีเวลาในการทำงานในแต่ละรอบของการกระบวนการผลิตที่สม่ำเสมอ มีทักษะความชำนาญ (Skill) อยู่ในระดับที่ดีนอกจากนั้นในการทำงานในแต่ละรอบกระบวนการผลิตต้องมีการใช้แรงในการยกของที่มีน้ำหนักเยอะในหลาย ๆ ขั้นตอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของพนักงานชายในการยก ดังนั้นพนักงาน ก จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการกำหนดเวลาเผื่อ โดยการใช้ตารางมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office: ILO) ซึ่งแสดงในภาคผนวก ค โดยเวลาเผื่อประกอบไปด้วย

1) เวลาเผื่อสำหรับความล่าช้า (Delay Allowance) เนื่องจากในการทำงานของพนักงานไม่ได้มีการทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดเวลาเผื่อสำหรับความล่าช้าเป็น 0%

2) เวลาเพื่อสำหรับส่วนบุคคล (Personal Allowance) ทางผู้วิจัยได้กำหนดไว้ที่ 5% เนื่องจากตารางมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office; ILO) ได้กำหนดเวลาเพื่อส่วนบุคคลของพนักงานชายไว้ที่ 5%

3) เวลาเพื่อสำหรับความเครียดหรือความเมื่อยล้า (Fatigue Allowance) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ค่าเพื่อความเมื่อยล้าเบื้องต้น ILO กำหนดไว้ที่ 4%

3.2 ส่วนค่าเพื่อความเครียดแปรผัน (พิจารณาตามลักษณะงาน)
ดังนั้น เวลาเพื่อที่ผู้วิจัยได้กำหนดให้กับพนักงานชาย สามารถสรุปได้ดังนี้

3.2.1) เวลาเพื่อสำหรับความล่าช้า = 0%

3.2.2) เวลาเพื่อคงที่

เวลาเพื่อสำหรับส่วนบุคคล = 5%

เวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าเบื้องต้น = 4%

3.2.3) เวลาเพื่อแปรผัน (พิจารณาตามลักษณะการทำงาน)

7) วิธีการคำนวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time; Std)

หลังจากทราบเวลาปกติเวลาเพื่อแล้วสามารถคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานโดยการนำเวลาปกติมาคำนวณร่วมกับเวลาเพื่อซึ่งในกรณีที่มีการรอคอยจะไม่คิดเวลาเพื่อรวมเข้าไป ดังนั้นแสดงว่าเวลามาตรฐานของงานย่อยนั้น ๆ เท่ากับเวลาปกติไปโดยปริยาย

ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแสดงตัวอย่างการคำนวณหาเวลามาตรฐานในขั้นตอนย่อยที่ 4 คือการกรองน้ำยางพาราของขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตและเนื่องจากขั้นตอนย่อยนี้มีกิจกรรมการใช้แรงและกล้ามเนื้ออย่างพาราประมาณ 60 ปอนด์ (27.22 กิโลกรัม) ผู้วิจัยจึงกำหนดเวลาเพื่อได้ ดังนี้

1. เวลาเพื่อสำหรับความล่าช้า = 0%

2. เวลาเพื่อคงที่

เวลาเพื่อสำหรับส่วนบุคคล = 5%

เวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าเบื้องต้น = 4%

3. เวลาเพื่อแปรผัน

การใช้แรงและกล้ามเนื้อ(ยก ลาก ผลัก) = 17%

รวม 26%

สูตรการคำนวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)

เวลามาตรฐาน (Std.) = $NT \times (1+A)$

โดยที่ NT คือเวลาปกติ (Normal Time) (วินาที)

Std คือเวลามาตรฐาน (Standard Time) (วินาที)

เมื่อ เวลาปกติ = 16.02 วินาที

เวลาเพื่อทั้งหมด = 28% หรือ 0.28

ดังนั้น เวลามาตรฐาน (Std) = $16.02 \times (1+0.28)$

= 20.51 วินาที

ซึ่งสำหรับข้อมูลของเวลามาตรฐานที่ได้จากคำนวณในทุก ๆ ขั้นตอนย่อย
ของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิต
แสดงในตารางที่ 4.4




ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ขั้นตอน	งานย่อย	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาเมื่อ (%)				เวลามาตรฐาน (วินาที)	ขั้นตอน	งานย่อย	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาเมื่อ (%)				เวลามาตรฐาน (วินาที)	
			ล่าช้า	คงที่	แปรผัน	รวม					ล่าช้า	คงที่	แปรผัน	รวม		
1. ขั้นตอนการเตรียม น้ำยางพารา	1. ยกน้ำยางพาราไปชั่ง	04.80	0	9	17	26	06.05	3. ขั้นตอนการอบ แผ่นยางพารา	1. นำแผ่นยางพารามาหน้าโรงอบ	16.50	0	9	22	31	302,479.16	
	2. ชั่งน้ำยางพารา	15.41	0	9	17	26	19.42		แผ่นยางรออยู่ที่จุดตากแดด							
	3. ยกน้ำยางพาราไปกรอง	02.80	0	9	17	26	03.53		2. หยิบไม้แทรกแผ่นยางพารา	04.50	0	9	1	10		
	4. กรองน้ำยางพารา	16.02	0	9	17	26	20.19		ไม้แทรกรออยู่ที่ข้างโรงอบ							
	5. ยกน้ำยางพาราหลงบ่อรวม	09.94	0	9	17	26	12.52		3. แทรกแผ่นยางพารา	09.00	0	9	2	11		09.99
	6. เทน้ำยางพาราหลงบ่อรวม	17.28	0	9	17	26	21.77		4. นำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ	32.50	0	9	22	31		42.57
	7. เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	37.52	0	9	2	11	41.65		5. อบแผ่นยางพารา	302,400	-	-	-	-		302,400
	8. กวนน้ำยางพาราให้เข้ากัน	22.44	0	9	2	11	24.91		รวม							
	รวม						150.04									
2. ขั้นตอนการแปรรูป น้ำยางพารา	1. ปล่อน้ำยางลงตะก	23.80	0	9	2	11	26.42	4. ขั้นตอนการคัดแยก และบรรจุภัณฑ์	1. นำแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน	59.00	0	9	22	31	77.29	
	2. หยิบน้ำกรด	13.65	0	9	1	10	15.02		แผ่นยางพารารออยู่ที่โรงอบ							
	3. เติมน้ำกรด	10.65	0	9	3	12	11.93		2. นำแผ่นยางออกจากกะ	17.50	0	9	2	11	19.43	
	4. กวนน้ำยางพารา	24.98	0	9	4	13	28.23		3. ยกแผ่นยางมาตัดแต่ง	06.50	0	9	2	11	07.22	
	5. ตักฟองน้ำยางพาราออก	13.20	0	9	4	13	14.92		4. ตัดแต่งแผ่นยางพารา	12.00	0	9	2	11	13.56	
	6. หยิบแผ่นเสียบ	10.20	0	9	2	11	11.32		5. แยกประเภทแผ่นยางพารา	07.00	0	9	4	13	07.91	
	7. ใส่แผ่นเสียบ	59.76	0	9	2	11	66.33		6. นำแผ่นยางพาราไปชั่ง	08.50	0	9	11	20	10.20	
	8. พักน้ำยางพาราทิ้งไว้ให้แข็งตัว	64.800	-	-	-	-	64,800		7. ชั่งแผ่นยางพารา	06.00	0	9	2	11	06.66	
	9. ถอดแผ่นเสียบ	40.47	0	9	2	11	44.92		8. เคลื่อนแผ่นยางพาราลงถัง	09.50	0	9	2	11	10.55	
	ยางพารารออยู่ที่ตะก															
	10. ยกยางพาราไว้บนราง	15.18	0	9	2	11	16.84		9. ยกแผ่นยางพาราลงถัง	52.00	0	9	11	20	62.40	
	11. เคลื่อนยางพาราไปที่เครื่องรีด	13.50	0	9	2	11	14.99		10. นำแผ่นยางพาราเข้าเครื่องอัด	08.00	0	9	2	11	08.88	
	12. ป้อนยางพาราเข้าเครื่องรีด	10.13	0	9	2	11	11.24		11. อัดแผ่นยางพารา	11.50	0	9	2	11	12.77	
	13. วางยางพาราเพื่อรอไปตาก	16.56	0	9	2	11	18.38		12. เคลื่อนยางพาราไปหอด้วยสูง	06.50	0	9	11	20	07.80	
	14. เคลื่อนยางพาราไปตาก	54.40	0	9	3	12	60.93		13. ห่อแผ่นยางพาราด้วยถุง	63.50	0	9	2	11	70.49	
	ยางพารารออยู่ที่หน้าวงยาง															
	15. ยกยางตากบนกะ	22.44	0	9	2	11	24.91		14. นำไปไว้ในคลัง	14.00	0	9	11	20	16.80	
16. ลากกะออกไปตากแดด	10.97	0	9	22	31	14.37	รวม						331.96			
17. ตากแดดทิ้งไว้	10,800	-	-	-	-	10,800										
รวม						75,980.75										

หลังจากได้เวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอนย่อยแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาขั้นการทำงานเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราต่อไป

จากการนำข้อมูลแต่ละขั้นตอนย่อยของขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหลเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5 ซึ่งเป็นการแสดงการไหลของกระบวนการและการเคลื่อนที่ของพนักงาน



ภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตในแผนภาพการไหล (Flow Diagram)

ตารางที่ 4.5 แสดงแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา

แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart)								
แผนภูมิหมายเลข 01 แผ่นที่ 1	สรุปผล							
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา วิธีทำงาน ปัจจุบัน/หลังปรับปรุง	การดำเนินงาน ○	4	-	-				
	การขนส่ง ➡	3	-	-				
	การรอคอย D	-	-	-				
	การตรวจสอบ □	1	-	-				
	การเก็บรักษา ▽	-	-	-				
	ระยะทาง (เมตร)	2.6	-	-				
	เวลา (นาที)	2.50	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					จำนวน พนักงาน (คน)
			○	➡	D	□	▽	
1. ยกน้ำยางพาราไปซัง	06.05	1.5	○	➡	D	□	▽	2 คน
2. ซังน้ำยางพารา	19.42	-	○	➡	D	□	▽	2 คน
3. ยกน้ำยางพาราไปกรอง	03.53	0.8	○	➡	D	□	▽	2 คน
4. กรองน้ำยางพารา	20.19	-	●	➡	D	□	▽	2 คน
5. ยกน้ำยางพาราเทลงบ่อรวม	12.52	0.3	○	➡	D	□	▽	2 คน
6. เหน้ยางพาราลงบ่อรวม	21.77	-	●	➡	D	□	▽	2 คน
7. เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	41.65	-	●	➡	D	□	▽	1 คน
8. กวนน้ำยางพาราให้เข้ากัน	24.91	-	●	➡	D	□	▽	1 คน
รวม	150.04	2.6						

4.2.2 ขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพาราให้เป็นแผ่นยางพารา

ดำเนินการเช่นเดียวกับการการคำนวณในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะตั้งแต่การจะเป็นการจับเวลาเบื้องต้น 10 ครั้ง แล้วทำการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่มีความเหมาะสมเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ประเมินอัตราเร็วเพื่อหาประสิทธิภาพทำงานของพนักงานคำนวณหาเวลาปกติและคำนวณหาเวลามาตรฐาน โดยข้อมูลดังกล่าวของขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพารา แสดงในตารางที่ 4.6 - 4.8

จากข้อมูลที่ได้ตามตารางที่ 4.6 พบว่า ขั้นตอนย่อยที่ 3, 5, 6, 11, 12 มีค่า $\frac{R}{\bar{X}}$ สูงสุดคือ 0.40 และเมื่อเปิดตาราง Maytag แล้ว ได้จำนวนครั้งในการจับเวลาเท่ากับ 27 ครั้ง ดังนั้นต้องจับเวลาเพิ่มอีก 17 ครั้ง แต่ทางผู้วิจัยได้ทำการจับเวลาเพิ่มอีกเป็น 20 ครั้ง เพื่อนำมาคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลาอีกครั้ง ด้วยวิธีพิสัย (Range) สำหรับข้อมูลการจับเวลาเพิ่มของขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพารา แสดงในตารางที่ 4.7

จากข้อมูลที่ได้ตามตารางที่ 4.7 พบว่า ขั้นตอนย่อยที่ 3, 5, 6, 11, 12, 14 มีค่า $\frac{R}{\bar{X}}$ สูงสุดคือ 0.40 และเมื่อเปิดตาราง Maytag แล้วได้จำนวนครั้งในการจับเวลาเท่ากับ 27 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งในการจับเวลาเพียงพอแล้ว และเมื่อนำข้อมูลเวลาที่ได้มาคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Relative Accuracy) แล้ว พบว่าไม่มีงานย่อยใดที่ได้ผลลัพธ์เกิน $\pm 5\%$ ค่าที่กำหนดไว้ แสดงว่าข้อมูลเวลานี้เชื่อถือได้ สามารถนำเวลาเฉลี่ยที่ได้ไปใช้เป็นเวลาตัวแทนซึ่งจะนำไปหาเวลาปกติได้

หลังจากได้เวลาตัวแทนของงานย่อยในขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพาราให้เป็นยางแผ่นแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การหาเวลาปกติของแต่ละงานย่อยซึ่งข้อมูลที่ได้ จะนำไปหาเวลามาตรฐานของงานย่อยในขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพาราให้เป็นยางแผ่น ซึ่งได้แสดงในตารางที่ 4.8

จากนั้นนำขั้นตอนย่อยของขั้นตอนการปรับปรุงน้ำยางพาราให้เป็นแผ่นยางพารามาวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และแผนภาพการไหล (Flow Diagram) เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.6 ซึ่งแสดงการไหลของกระบวนการและการเคลื่อนที่ของพนักงาน

ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลการจับเวลา (ครั้ง) ขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นแผ่นยาง

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R ₁	\bar{x}	$\frac{R}{\bar{x}}$	N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. ปล่อยน้ำยางลงตะก	19	15	16	15	19	18	20	16	19	16	5	17.5	0.30	15
2. หีบน้ำกรด	8	10	9	9	10	10	8	11	9	10	3	9.5	0.32	17
3. เติมน้ำกรด	8	6	9	7	8	6	6	9	7	7	3	7.5	0.40	27
4. กวนน้ำยางพารา	22	21	20	18	18	15	18	21	22	19	7	18.5	0.38	24
5. ตักฟองน้ำยางออก	12	10	9	8	12	9	11	8	12	8	4	10	0.40	27
6. หีบแผ่นเสียบ	6	6	6	9	7	9	6	7	7	6	3	7.5	0.40	27
7. ใส่แผ่นเสียบ	43	38	38	45	41	39	42	44	43	41	7	41.5	0.17	6
8. พักน้ำยางพาราทิ้งไว้ให้แข็งตัว	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	-	-	-	-
9. ถอดแผ่นเสียบ (ยางพาราอยู่ในตะก)	31	31	30	25	28	28	31	26	32	26	7	28.5	0.25	11
10. ยกยางพาราไว้บนราง	13	11	12	13	14	13	10	12	14	11	4	12	0.33	20
11. เคลื่อนยางพาราไปที่เครื่องรีด	10	8	9	11	9	8	12	11	10	9	4	10	0.40	27
12. ป้อนยางพาราเข้าเครื่องรีด	8	7	6	8	7	9	6	8	8	7	3	7.5	0.40	27
13. วางยางพาราเพื่อรอไปตาก	13	11	14	12	13	10	14	11	11	13	4	12	0.33	20
14. เคลื่อนยางพาราไปตาก (ยางพาราวางรออยู่ที่แท่นวางยาง)	33	41	35	43	36	31	41	37	42	45	14	38	0.37	24
15. ยกยางพาราดกบนเก๊ะ	17	18	25	18	16	16	15	16	18	15	3	16.5	0.18	6
16. ลากเก๊ะออกไปตากแดด	9	8	7	10	8	8	10	9	7	8	3	8.5	0.36	22
17. ตากแดดทิ้งไว้	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	-	-	-	-

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการแปรรูปน้ำยารักษา

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R_2	\bar{R}	\bar{x}	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1. ปล่อน้ำยาลงตะก	19	15	16	15	19	18	20	16	19	16	5	5	17.5	0.29	15	3.39%
	20	15	19	19	17	20	16	18	15	18						
	19	16	17	19	20	15	19	16	17	15						
2. หยิบน้ำกรด	11	11	9	10	10	9	10	10	12	11	3	3	10.5	0.29	15	4.79%
	11	9	9	11	12	11	10	11	9	11						
	12	10	11	9	9	9	12	11	11	9						
3. เติมน้ำกรด	8	6	9	7	8	6	6	9	7	7	3	3	7.5	0.40	27	4.75%
	6	9	7	6	7	9	6	7	6	8						
	6	9	8	9	6	7	8	9	6	9						
4. กวนน้ำยารักษา	22	21	20	18	18	15	18	21	22	19	7	7	18.5	0.38	24	4.50%
	18	17	19	19	16	17	21	19	18	16						
	17	19	16	20	16	21	18	20	19	19						
5. ตักฟองน้ำออก	12	10	9	8	12	9	11	8	12	8	4	4	10	0.40	27	4.75%
	9	11	12	12	10	8	9	8	10	11						
	8	8	11	9	9	11	10	9	11	8						
6. หยิบแผ่นเสียบ	7	7	9	7	8	7	6	7	7	9	3	3	7.5	0.40	27	5.00%
	8	7	7	6	8	6	7	8	7	7						
	9	9	6	7	8	7	6	8	7	6						
7. ใส่แผ่นเสียบ	43	38	38	45	41	39	42	44	43	41	7	7	41.5	0.17	6	2.00%
	39	45	40	38	39	42	45	43	38	41						
	44	44	41	45	39	39	40	41	38	44						
8. พักน้ำยารักษาทิ้งไว้ให้แข็งตัว	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	-	-	-	-	-	-
9. ถอดแผ่นเสียบ (ยารักษาที่อยู่ในตะก)	31	25	30	25	28	28	31	26	32	26	7	7	28.5	0.25	11	2.91%
	30	28	26	29	32	31	27	28	29	31						
	27	25	31	30	27	32	30	29	28	28						

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการแปรูปน้ำยางพารา (ต่อ)

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R_2	\bar{R}	\bar{x}	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	N	rel. acc (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
10. ยกยางพารา ไว้บนราง	13	11	12	13	14	13	10	12	14	11	4	3.5	12	0.29	15	3.46%
	10	11	11	11	13	10	12	13	13	13						
	14	14	10	12	13	11	13	12	14	10						
11. เคลื่อน ยางพาราไปที่ เครื่องอัด	10	8	9	11	9	8	12	11	10	9	4	4	10	0.40	27	4.75%
	12	9	11	8	8	11	9	10	12	9						
	11	11	10	10	8	9	10	9	12	10						
12. ป้อนยางพารา เข้าเครื่องรีด	8	7	6	8	7	9	6	8	8	7	3	3	7.5	0.40	27	4.75%
	6	9	6	8	8	8	6	9	7	8						
	9	7	8	6	7	9	8	6	8	6						
13. วางยางพารา เพื่อรอไปตาก	13	11	14	12	13	10	14	11	11	13	4	4	12	0.33	20	3.95%
	12	12	13	10	12	11	14	12	13	12						
	13	14	11	11	13	11	10	12	11	12						
14. เคลื่อน ยางพาราไปตาก (ยางพารารออยู่ที่ แท่นวางยาง)	43	45	39	42	34	32	37	33	39	41	18	16	40	0.40	27	4.74%
	45	48	31	39	41	38	43	40	31	37						
	42	35	38	31	42	49	35	39	34	37						
15. ยกยางตาก บนเก๊ะ	17	18	15	18	16	16	15	16	18	15	3	3	16.5	0.19	7	2.16%
	16	17	15	17	16	16	18	17	15	18						
	18	15	15	18	16	18	15	17	15	17						
16. ลากเก๊ะ ออกไปตากแดด	9	8	7	10	8	8	10	9	7	8	3	3	8.5	0.35	20	4.19%
	7	9	8	10	9	8	7	10	8	10						
	10	9	9	8	10	7	9	9	8	10						
17. ตากแดด ทิ้งไว้	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเวลาปกติในขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา

การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)									
งานย่อย	เวลาตัวแทน (วินาที)	พนักงาน	การประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor)				ประสิทธิภาพ การทำงาน	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาปกติเฉลี่ย (วินาที)
			Skill	Effort	conditions	consistency			
1. ปล่อน้ำยางลงตะก	17.50	พนักงาน ก	A1(+0.15)	A2(+0.13)	A(+0.06)	B(+0.04)	1.38	24.15	23.80
		พนักงาน ข	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.34	23.45	
2. หยิบน้ำกรด	10.50	พนักงาน ช	A2(+0.13)	A2(+0.13)	D(0.00)	D(+0.00)	1.26	13.23	13.65
		พนักงาน ซ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(0.04)	B(0.04)	1.34	14.07	
3. เติมน้ำกรด	07.50	พนักงาน ค	A1(+0.15)	A1(+0.15)	A(0.06)	A(0.06)	1.42	10.65	10.65
		พนักงาน ข	A1(+0.15)	A1(+0.15)	A(0.06)	A(0.06)	1.42	10.65	
4. กวนน้ำยางพารา	18.50	พนักงาน ข	B1(0.11)	A2(0.13)	A(0.06)	B(+0.04)	1.34	24.79	24.98
		พนักงาน ค	A2(+0.13)	A2(0.13)	A(0.06)	B(+0.04)	1.36	25.16	
5. ตักฟองน้ำยางออก	10.00	พนักงาน ซ	B1(+0.11)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.32	13.20	13.20
6. หยิบแผ่นเสียบ	07.50	พนักงาน ง	B1(+0.11)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.32	13.20	13.20
7. ใส่แผ่นเสียบ	41.50	พนักงาน ช	A1(+0.15)	A1(0.15)	A(+0.06)	A(+0.06)	1.42	58.93	58.93
8. พักน้ำยางพาราทิ้งไว้ให้แข็งตัว	64,800	-	-	-	-	-	-	-	64,800
9. ถอดแผ่นเสียบ (ยางพาราอยู่ที่ตะก)	28.50	พนักงาน ค	A1(+0.15)	A1(+0.15)	A(+0.06)	A(+0.06)	1.42	40.47	40.47

ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเวลาปกติในขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นแผ่นยาง (ต่อ)


งานย่อย	เวลาตัวแทน (วินาที)	พนักงาน	การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)				ประสิทธิภาพ การทำงาน	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาปกติเฉลี่ย (วินาที)
			การประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor)						
			Skill	Effort	conditions	Consistency			
10. ยกยางพาราไว้บนราง	12.00	พนักงาน ฉ	A1(+0.15)	A1(+0.15)	A(+0.06)	A(+0.06)	1.42	40.47	15.18
		พนักงาน ช	A2(+0.13)	A2(+0.13)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.30	15.60	
11. เคลื่อนยางพาราไปที่เครื่องรีด	10.00	พนักงาน ฉ	B2(+0.08)	B1(+0.11)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.23	14.76	13.50
		พนักงาน ช	A1(+0.15)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	13.60	
12. ป้อนยางพาราเข้าเครื่องรีด	07.50	พนักงาน ค	B1(+0.11)	A1(+0.15)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.34	13.40	10.13
		พนักงาน ง	A1(+0.15)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	10.20	
13. วางยางพาราเพื่อรอไปตาก	12.00	พนักงาน จ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.34	10.05	16.56
14. เคลื่อนยางพาราไปตาก (ยางพารารออยู่ที่แท่นวางยาง)	40.00	พนักงาน ช	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.38	16.56	54.40
		พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.36	54.40	
15. ยกยางตากบนโต๊ะ	16.50	พนักงาน ช	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.36	54.40	22.44
		พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.36	22.44	
16. ลากโต๊ะออกไปตากแดด	08.50	พนักงาน ช	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.36	22.44	10.97
		พนักงาน ก	B1(+0.11)	A1(+0.15)	C(+0.02)	D(+0.00)	1.28	10.88	
17. ตากแดดทิ้งไว้	10,800	-	-	-	-	-	-	-	10,800

ตารางที่ 4.9 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา

แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart)								
แผนภูมิหมายเลข 02 แผ่นที่ 1	สรุปผล							
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : ขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นแผ่นยาง วิธีทำงาน : <u>ปัจจุบัน/หลังปรับปรุง</u>	การดำเนินงาน ○	-	-	-				
	การขนส่ง →	-	-	-				
	การรอคอย D	-	-	-				
	การตรวจสอบ □	-	-	-				
	การเก็บรักษา ▽	-	-	-				
	ระยะทาง (เมตร)	-	-	-				
	เวลา (นาที)	-	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					จำนวน พนักงาน
	○	→	D	□	▽			
1. ปล่อน้ำยางลงตะกุง	26.42	2.2	○	→	D	□	▽	2 คน
2. หยิบน้ำกรด	15.02	4.6	○	→	D	□	▽	2 คน
3. เติมน้ำกรด	11.93	-	●	→	D	□	▽	2 คน
4. กวนน้ำยางพารา	28.23	-	●	→	D	□	▽	2 คน
5. ตักฟองน้ำยางออก	14.92	-	●	→	D	□	▽	1 คน
6. หยิบแผ่นเสียบ	11.32	3.7	○	→	D	□	▽	2 คน
7. ใส่แผ่นเสียบ	66.33	-	●	→	D	□	▽	2 คน
8. พักทิ้งไว้ในตะกุงให้น้ำยางแข็งตัว	64,800	-	○	→	●	□	▽	2 คน
9. ถอดแผ่นเสียบ (ยางอยู่ในตะกุง)	44.92	-	●	→	D	□	▽	2 คน
10. ยกยางพาราไว้บนราง	16.84	0.8	○	→	●	□	▽	2 คน
11. เคลื่อนยางพาราไปที่เครื่องรีด	14.99	0.5	○	→	D	□	▽	2 คน
12. ป้อนยางพาราเข้าเครื่องรีด	11.24	-	●	→	D	□	▽	2 คน
13. วางยางพาราเพื่อรอไปตาก	18.38	-	○	→	●	□	▽	1 คน

ตารางที่ 4.9 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา (ต่อ)

แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart)								
แผนภูมิหมายเลข 02 แผ่นที่ 2	สรุปผล							
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : ขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา ให้เป็นแผ่นยาง วิธีทำงาน <u>ปัจจุบัน/หลังปรับปรุง</u>	การดำเนินงาน ○	8	-	-				
	การขนส่ง →	8	-	-				
	การรอคอย D	4	-	-				
	การตรวจสอบ □	-	-	-				
	การเก็บรักษา ▽	-	-	-				
	ระยะเวลา (เมตร)	23.5	-	-				
เวลา (นาที)	1266.35	-	-					
คำอธิบาย	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					จำนวน พนักงาน
			○	→	D	□	▽	
14. เคลื่อนยางพาราไปตาก (ยางวางรออยู่ที่แท่นวางยาง)	60.93	6.7	○	→	D	□	▽	2 คน
15. ยกยางตากบนเก้ะ	24.91	2.5	○	→	D	□	▽	2 คน
16. ตากยางบนเก้ะ	38.14	-	●	→	D	□	▽	2 คน
17. ยกเก้ะออกไปตากแดด	14.37	4	○	→	D	□	▽	2 คน
18. ตากแดดทิ้งไว้	10,800	-	●	→	D	□	▽	-
รวม	75,980.75	23.5						



ภาพที่ 4.6 แสดงขั้นตอนการแปรรูปน้ำอย่างพาราในแผนภาพการไหล (Flow Diagram)

4.2.4 ขั้นตอนการออกแบบยางพารา

วิธีดำเนินการและการคำนวณทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจับเวลาเบื้องต้น 10 ครั้ง แล้วทำการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสมเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และประเมินอัตราเร็วเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คำนวณหาเวลาปกติและคำนวณหาเวลามาตรฐาน โดยข้อมูลดังกล่าวของขั้นตอนการออกแบบยางพาราแสดงในตารางที่ 4.10 - 4.12



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา


ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R	\bar{x}	$\frac{R}{\bar{x}}$	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1. นำแผ่นยางพารามาหน้าโรงอบ (แผ่นยางพารารออยู่ที่จุดตากแดด)	16	18	15	16	16	15	18	15	17	16	3	16.5	0.18	6	3.74%
2. หยิบไม้แทรกแผ่นยางพารา (ไม้แทรกรออยู่ข้างโรงอบ)	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	1	4.5	0.22	8	4.57%
3. แทรกแผ่นยางพารา	9	10	8	9	9	10	8	10	10	8	2	9	0.22	8	4.57%
4. นำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ	34	35	35	30	30	33	35	31	30	32	5	32.5	0.16	4	3.16%
5. อบแผ่นยางพารา	302400	302400	302400	302400	302400	302400	302400	302400	302400	302400	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเวลาปกติในขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา

งานย่อย	เวลาตัวแทน (วินาที)	พนักงาน	การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)				ประสิทธิภาพ การทำงาน	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาปกติเฉลี่ย (วินาที)
			การประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor)						
			skill	Effort	conditions	consistency			
1. นำแผ่นยางพารามาหน้าโรงอบ (แผ่นยางรออยู่ที่จุดตากแดด)	16.50	พนักงาน ฉ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.32	21.78	21.40
		พนักงาน จ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.32	21.78	
		พนักงาน ก	B2(+0.08)	B1(+0.11)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.25	20.63	
2. หยิบไม้แทรกแผ่นยางพารา (ไม้แทรกรออยู่ข้างโรงอบ)	04.50	พนักงาน ฉ	A2(+0.13)	A1(+0.15)	C(+0.02)	B(+0.04)	1.34	06.03	06.03
3. แทรกแผ่นยางพารา	09.00	พนักงาน ก	A2(+0.13)	A1(+0.15)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.32	11.88	11.88
		พนักงาน ค	A2(+0.13)	A1(+0.15)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.32	11.88	
4. นำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ	32.50	พนักงาน จ	A2(+0.13)	A1(+0.15)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	44.20	44.20
		พนักงาน ก	A2(+0.13)	A1(+0.15)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.36	44.20	
5. อบแผ่นยางพารา	302,400	-	-	-	-	-	302,400	302,400	

ตารางที่ 4.12 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา

แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart)								
แผนภูมิหมายเลข 03 แผ่นที่ 1	สรุปผล							
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : ขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา วิธีทำงาน : ปัจจุบัน/หลังปรับปรุง	การดำเนินงาน ○	2	-	-				
	การขนส่ง →	3	-	-				
	การรอคอย D	2	-	-				
	การตรวจสอบ □	-	-	-				
	การเก็บรักษา ▽	-	-	-				
	ระยะทาง (เมตร)	20.1	-	-				
	เวลา (นาที)	5,041.32	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					จำนวน พนักงาน
			○	→	D	□	▽	
1. นำแผ่นยางพารามาหน้าโรงอบ (แผ่นยางรออยู่ที่จุดตากแดด)	21.65	17	○	→	D	□	▽	1 คน
			○	→	●	□	▽	1 คน
2. หยิบไม้แทรกแผ่นยางพารา (ไม้แทรกอยู่ข้างโรงอบ)	04.95	1.8	○	→	D	□	▽	1 คน
			○	→	●	□	▽	1 คน
3. แทรกแผ่นยางพารา	09.99	-	●	→	D	□	▽	1 คน
4. นำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ	42.57	1.3	○	→	D	□	▽	1 คน
5. อบแผ่นยางพารา	302,400	-	●	→	D	□	▽	-
รวม	302,479.16	20.1						



ภาพที่ 4.7 แสดงขั้นตอนการนำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบในแผนภาพการไหล (Flow Diagram)

4.2.4 ขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์

วิธีดำเนินการและการคำนวณทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพาราสำหรับกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจับเวลาเบื้องต้น 10 ครั้ง แล้วทำการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสมเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และทำการประเมินอัตราเร็วเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อนำไปคำนวณหาเวลาปกติและคำนวณหาเวลามาตรฐาน โดยข้อมูลดังกล่าวของขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์แสดงในตารางที่ 4.13 - 4.17

ตารางที่ 4.13 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R ₁	\bar{x}	$\frac{R}{\bar{x}}$	N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. นำแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน (แผ่นยางพาราอยู่ในโรงอบ)	59	45	63	63	57	45	61	52	55	49	18	54	0.33	20
2. นำแผ่นยางออกจากเก๊ะ	17	19	18	17	15	20	18	18	20	18	5	17.5	0.30	15
3. ยกแผ่นยางมาติดตั้ง	6	5	8	8	6	5	8	6	6	8	3	6.5	0.46	36
4. ติดตั้งแผ่นยางพารา	9	10	15	9	11	13	11	15	14	12	6	12	0.50	42
5. แยกประเภทแผ่นยางพารา	8	6	7	7	6	8	7	8	8	7	2	7	0.30	15
6. นำแผ่นยางพาราไปซั่ง	8	10	7	9	7	8	7	7	9	9	3	8.5	0.35	22
7. ซั่งแผ่นยางพารา	7	6	5	6	6	5	6	5	6	6	2	6	0.33	20
8. เคลื่อนแผ่นยางพาราลงถึง	9	7	8	9	9	11	7	7	10	9	4	9	0.44	33
9. นำแผ่นยางพาราลงถึง	39	64	40	39	58	40	49	55	65	61	26	52	0.50	42
10. นำแผ่นยางพาราเข้าเครื่องอัด	10	7	9	8	10	10	8	8	9	9	3	8.5	0.35	22
11. อัดแผ่นยางพารา	13	11	13	11	12	11	10	13	12	10	3	11.5	0.26	11
12. เคลื่อนยางพาราไปหอด้วยถุง	5	5	6	5	7	5	5	8	6	6	3	6.5	0.46	36
13. หอด้วยถุงพาราด้วยถุง	67	55	58	67	65	66	55	57	72	70	17	63.5	0.27	13
14. นำยางพาราไปไว้ในคลัง	15	14	14	12	16	14	15	12	16	12	4	14	0.27	13

ตารางที่ 4.14 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ (จับเวลาเพิ่ม)

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R ₂	\bar{R}	\bar{x}	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1. นำแผ่นยางออกจากโรงอบ (แผ่นยางพาราอยู่ในโรงอบ)	59	45	63	63	57	45	61	52	55	49	22	20	54	0.37	24	3.40%
	63	63	45	46	63	57	63	57	57	63						
	63	62	58	45	47	63	63	50	58	45						
	61	47	54	43	58	52	49	62	53	46						
	52	56	65	59	48	51	58	62	47	53						
2. นำแผ่นยางออกจากเก๊ะ	17	19	18	17	15	20	18	18	20	18	5	5	17.5	0.30	15	2.62%
	19	18	17	16	20	17	16	19	15	18						
	18	16	19	20	15	17	19	18	16	18						
	16	19	16	19	18	15	17	16	18	15						
	19	17	15	20	16	18	19	17	20	18						
3. ยกแผ่นยางมาติดตั้ง	6	5	8	8	6	5	8	6	6	8	3	3	6.5	0.46	36	4.24%
	8	6	8	5	6	8	5	6	6	7						
	5	7	5	6	7	8	5	8	6	8						
	6	8	7	6	7	7	5	8	5	6						
	8	6	8	5	5	7	8	6	8	5						
4. ตัดแต่งแผ่นยางพารา	9	10	15	9	11	13	11	15	14	12	6	6	12	0.50	42	4.59%
	10	11	13	9	15	15	11	11	15	9						
	13	9	11	14	14	12	9	14	10	14						
	12	15	9	11	15	10	13	9	12	11						
	15	13	10	13	9	12	15	11	9	12						

ตารางที่ 4.14 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ (จับเวลาเพิ่ม) (ต่อ)

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R ₂	R̄	x̄	R̄/x̄	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
5. แยกประเภทแผ่นยางพารา	8	6	7	7	6	8	7	8	8	7	2	2	7	0.29	15	2.63%
	7	8	7	6	7	7	7	6	8	7						
	8	8	6	7	8	6	7	6	6	7						
	7	7	7	6	8	6	6	7	8	6						
	7	6	7	8	6	7	6	8	6	8						
6. นำแผ่นยางพาราไปซัง	8	10	7	9	7	8	7	7	9	9	3	3	8.5	0.35	22	3.24%
	10	9	8	10	8	7	9	9	7	8						
	8	9	9	7	8	10	7	9	8	9						
	8	10	7	9	10	10	7	8	9	9						
	8	10	8	7	8	9	10	8	9	7						
7. ซังแผ่นยางพารา	7	6	5	6	6	5	6	5	6	6	2	2	6	0.33	20	3.06%
	7	6	5	7	6	5	7	7	5	5						
	6	7	7	5	6	5	7	6	7	5						
	7	7	5	6	5	6	6	7	7	6						
	7	5	6	6	5	7	7	5	5	6						
8. เคลื่อนแผ่นยางพาราลงถัง	9	8	11	9	7	7	8	10	7	9	5	4.5	9.5	0.47	39	4.35%
	11	12	10	9	9	8	7	7	10	8						
	8	11	12	9	9	7	8	10	9	8						
	8	10	9	11	8	9	11	7	9	9						
	9	12	9	8	9	11	12	9	11	10						

ตารางที่ 4.14 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการตัดแยกและบรรจุภัณฑ์ (จับเวลาเพิ่ม) (ต่อ)

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R ₂	R̄	x̄	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
9. นำแผ่นยางพาราลงถัง	39	64	40	39	58	40	49	55	65	61	26	26	52	0.50	42	4.59%
	65	41	43	51	65	58	55	59	40	63						
	52	65	63	40	62	39	40	58	61	39						
	58	49	63	47	61	58	52	59	63	54						
	49	50	61	65	46	58	51	53	64	47						
10. นำแผ่นยางพาราเข้าเครื่องอัด	10	7	9	8	10	10	8	8	9	9	4	3.5	8	0.44	33	4.02%
	7	9	8	9	7	8	9	10	8	8						
	8	9	10	7	8	7	6	10	7	8						
	9	8	10	8	9	7	9	10	8	8						
	10	7	9	7	8	10	7	10	8	9						
11. อัดแผ่นยางพารา	13	11	13	11	12	11	10	13	12	10	3	3	11.5	0.26	11	2.40%
	12	12	12	10	13	11	12	13	11	10						
	13	10	12	13	13	12	11	10	12	12						
	12	10	11	13	11	10	12	13	12	11						
	11	10	12	13	12	11	13	11	12	10						
12. เคลื่อนยางพาราไปใส่ถุง	7	7	5	5	6	7	5	5	6	8	3	3	6.5	0.46	36	4.24%
	6	5	7	8	8	7	5	6	8	6						
	6	8	5	7	7	5	6	8	6	5						
	5	5	7	5	6	5	7	5	7	6						
	6	7	6	7	5	5	6	7	5	5						


ตารางที่ 4.14 แสดงข้อมูลการจับเวลาเบื้องต้นของขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ (จับเวลาเพิ่ม) (ต่อ)

ขั้นตอน	เวลา (วินาที)										R_2	\bar{R}	\bar{x}	$\frac{\bar{R}}{\bar{x}}$	n	N	rel. acc. (±5%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
13. ใส่ถุง ซิลิโคน	67	55	58	67	65	66	55	57	72	70	20	18.5	63.5	0.29	15	14	2.68%
	70	65	62	67	59	55	70	64	69	58							
	71	67	53	55	59	62	65	71	67	70							
	58	67	71	55	68	62	72	56	70	64							
	60	59	73	63	69	58	70	61	67	72							
14. นำไปไว้ในคลัง	15	14	14	12	16	14	15	12	16	12	4	4	14	0.29	15	14	2.62%
	15	13	16	12	15	14	15	14	12	13							
	14	13	14	16	14	12	15	13	15	16							
	14	16	12	15	15	14	15	14	13	12							
	16	12	14	15	13	16	13	12	16	13							

ตารางที่ 4.15 แสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเวลาปกติในขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์

การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)									
งานย่อย	เวลาดำแทน (วินาที)	พนักงาน	การประเมินอัตราเร็ว (Rating Factor)				ประสิทธิภาพการทำงาน	เวลาปกติ (วินาที)	เวลาปกติเฉลี่ย (วินาที)
			skill	Effort	Conditions	consistency			
1. นำแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน (แผ่นยางพาราอยู่ในโรงอบ)	59.00	พนักงาน จ	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.40	82.6	82.6
		พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.40	82.6	
2. นำแผ่นยางออกจากเก๊ะ	17.50	พนักงาน ฉ	B1(+0.11)	A2(+0.13)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.34	23.45	23.80
		พนักงาน จ	A2(+0.13)	A1(+0.15)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.38	24.15	
3. ยกแผ่นยางมาตัดแต่ง	06.50	พนักงาน ช	B2(+0.08)	A2(+0.13)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.29	08.39	8.75
		พนักงาน ก	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.40	09.10	
4. ตัดแต่งแผ่นยางพารา	12.00	พนักงาน ง	B1(+0.11)	A2(+0.13)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.28	22.40	22.40
		พนักงาน ค	B1(+0.11)	A2(+0.13)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.28	22.40	
5. แยกประเภทแผ่นยางพารา	07.00	พนักงาน ช	B2(+0.08)	B2(+0.08)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.24	08.06	08.06
6. นำแผ่นยางพาราไปซั่ง	08.50	พนักงาน จ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.32	15.84	15.84
7. ซั่งแผ่นยางพารา	06.00	พนักงาน จ	A1(+0.15)	A1(+0.15)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.40	09.80	09.80
8. เคลื่อนแผ่นยางพาราลงถัง	09.50	พนักงาน ก	A2(+0.13)	B2(+0.08)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.31	11.16	11.16
9. นำแผ่นยางพาราลงถัง	52.00	พนักงาน ก	A2(+0.13)	B1(+0.11)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.29	07.74	07.74
10. นำแผ่นยางพาราเข้าเครื่องอัด	08.00	พนักงาน ก	A1(+0.15)	B1(+0.11)	C(+0.02)	B(+0.04)	1.34	12.73	12.73
		พนักงาน ฉ	A1(+0.15)	B1(+0.11)	C(+0.02)	B(+0.04)	1.34	12.73	
11. อัดแผ่นยางพารา	11.50	พนักงาน ก	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	C(+0.02)	1.32	68.64	68.64
12. เคลื่อนยางพาราไปใส่ถุง	06.50	พนักงาน ฉ	B2(+0.08)	B2(+0.08)	B(+0.04)	B(+0.04)	1.24	09.92	09.92
13. ใส่ถุง ซิ่ถุง	63.50	พนักงาน จ	A2(+0.13)	A2(+0.13)	B(+0.04)	A(+0.06)	1.36	15.64	15.64
14. นำไปไว้ในคลัง	14.00	พนักงาน จ	B1(+0.11)	B1(+0.11)	C(+0.02)	C(+0.02)	1.26	08.19	08.19

จากนั้นนำงานย่อยของขั้นตอนที่ 4 (การอบแผ่นยางพารา) มาวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และแผนภาพการไหล (Flow Diagram) เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.8 ซึ่งแสดงการไหลของกระบวนการและการเคลื่อนที่ของพนักงาน



ภาพที่ 4.8 แสดงขั้นตอนการตัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ในแผนภาพการไหล (Flow Diagram)

ตารางที่ 4.16 แสดงขั้นตอนแผนภูมิกระบวนการไหลการตัดแยกและบรรจุภัณฑ์

แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chart)								
แผนภูมิหมายเลข 04 แผ่นที่ 1	สรุปผล							
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : ขั้นตอนการตัดแยกและบรรจุภัณฑ์ วิธีทำงาน : ปัจจุบัน/หลังปรับปรุง	การดำเนินงาน ○	4	-	-				
	การขนส่ง →	7	-	-				
	การรอคอย D	1	-	-				
	การตรวจสอบ □	2	-	-				
	การเก็บรักษา ▽	1	-	-				
	ระยะทาง (เมตร)	31.5	-	-				
	เวลา (นาที)	5.53	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					จำนวน พนักงาน
1. นำแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน (แผ่นยางรออยู่ในโรงอบ)	77.29	1.3	○	→	D	□	▽	2 คน
2. นำแผ่นยางออกจากเก๊ะ	19.43	-	●	→	D	□	▽	
3. ยกแผ่นยางมาติดตั้ง	07.22	17	○	→	D	□	▽	2 คน
4. ตัดแต่งยางพารา	13.56	-	●	→	D	□	▽	2 คน
5. แยกประเภทแผ่นยางพารา	07.91	0.5	○	→	D	■	▽	1 คน
6. นำแผ่นยางพาราไปซัง	10.20	1	○	→	D	□	▽	1 คน
7. ซังแผ่นยางพารา	06.66	-	○	→	D	■	▽	1 คน
8. เคลื่อนยางพาราลงถัง	10.55	5.8	○	→	D	□	▽	1 คน
9. ยกแผ่นยางพาราลงถัง	62.40	-	○	→	D	□	▽	1 คน
10. นำแผ่นยางพาราเข้าเครื่องอัด	08.88	0.5	○	→	D	□	▽	2 คน
11. อัดแผ่นยางพารา	12.77	-	●	→	D	□	▽	1 คน
12. เคลื่อนยางพาราไปหอดด้วยถุง	07.80	3.4	○	→	D	□	▽	1 คน
13. หอดแผ่นยางพาราด้วยถุง	70.49	-	●	→	D	□	▽	1 คน
14. นำไปไว้ในคลัง	16.80	2	○	→	D	□	▽	1 คน
รวม	331.96	31.5						

ตารางที่ 4.17 แสดงสรุปการทำงานของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ขั้นตอนการผลิตยางพารา	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ขั้นตอนการทำงาน
1. ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา	150.04	0.3	6
2. ขั้นตอนการแปรรูปน้ำยางพารา	75,980.75	23.5	17
3. ขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา	302,479.16	20.1	5
4. ขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์	331.96	31.5	14
รวม	378,941.91	75.4	42

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการนำผลข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหลมาทำการวิเคราะห์ต่อกันด้วย Takt Time เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของหาปัญหาของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราด้วยแผนผังก้างปลา

4.3.1 การหา Takt Time

เมื่อทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหลแล้วต่อไปเป็นการคำนวณหา Takt Time คือเพื่อหาว่าในหนึ่งรอบของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารามีการใช้เวลาเท่าไร สำหรับการผลิตแผ่นยางพารา 1 กิโลกรัม ซึ่งการคำนวณหา Takt Time สามารถหาได้จาก

$$\text{Takt Time} = \frac{\text{เวลาทำงานในหนึ่งรอบกระบวนการผลิต}}{\text{จำนวนแผ่นยางพาราที่ต้องการ/รอบกระบวนการผลิต}}$$

โดยที่ ในหนึ่งรอบกระบวนการผลิต

พนักงานทำงานตั้งแต่ 10.00 - 12.00 น. = 2 ชั่วโมง

05.00 - 10.00 น. = 5 ชั่วโมง

ดังนั้น ในหนึ่งรอบกระบวนการผลิต พนักงานใช้เวลาในการทำงานรวม 7 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 25,200 วินาที

จากข้อมูลปี 2561 ทางบริษัททำการขายแผ่นยางพาราไปทั้งหมด 123 ตัน/ปี หรือเท่ากับ 123,000 กิโลกรัม/ปี และในหนึ่งปีพนักงานทำงานไปทั้งหมด 197 วัน

เพราะฉะนั้น สามารถคำนวณได้ว่าในหนึ่งวัน ทางบริษัทต้องผลิตแผ่นยางพาราให้ได้กี่กิโลกรัม/วัน

$$\text{จะได้ ความต้องการแผ่นยางพาราต่อวัน} = \frac{123,000 \text{ กิโลกรัม}}{197 \text{ วัน}}$$


$$= 624.37 \text{ กิโลกรัม/วัน}$$

ดังนั้น บริษัทต้องผลิตแผ่นยางพาราให้ได้ 624.37 กิโลกรัม/วัน เพราะฉะนั้น สามารถทำการคำนวณหา Takt Time จากสูตรได้ ดังต่อไปนี้

$$\text{Takt Time} = \frac{25,200 \text{ (วินาที)}}{624.37 \text{ (กิโลกรัม/วัน)}}$$


$$\text{Takt Time} = 40.36 \text{ วินาที/กิโลกรัม}$$

จากนั้นนำเวลา Takt Time = 40.36 วินาที ที่ได้มาทำการเปรียบเทียบกับขั้นตอนย่อยของทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก เพื่อพิจารณาว่ามีงานย่อยใดบ้างที่ใช้เวลาในการทำงานเกินกว่าเวลา Takt Time




ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมน้ำยารักษา

จากการเปรียบเทียบทั้ง 8 ขั้นตอนย่อยกับ Takt Time พบว่ามีขั้นตอนย่อยที่ใช้เวลาในการทำงานเกิน Takt Time คือ ขั้นตอนย่อยที่ 7 การเติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม ซึ่งแสดงว่าขั้นตอนย่อยดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา




ภาพที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการแปรรูปน้ำยารักษา

จากการเปรียบเทียบทั้ง 17 ขั้นตอนย่อยกับ Takt Time พบว่ามี 3 ขั้นตอนย่อยที่ใช้เวลาในการทำงานเกิน Takt Time คือ ขั้นตอนย่อยที่ 7 การใส่แผ่นเสียบ ขั้นตอนย่อยที่ 9 การถอดแผ่นเสียบและขั้นตอนย่อยที่ 14 การเคลื่อนย้ายพาไปตาก ซึ่งแสดงว่าขั้นตอนย่อยดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา



ภาพที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา

จากการเปรียบเทียบทั้ง 5 ขั้นตอนย่อยกับ Takt Time พบว่ามีขั้นตอนย่อยเดียวที่ใช้เวลาในการทำงานเกิน Takt Time คือ ขั้นตอนย่อยที่ 4 การนำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบซึ่งแสดงว่าขั้นตอนย่อยดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา



ภาพที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการตัดแยกและบรรจุภัณฑ์

จากการเปรียบเทียบทั้ง 14 ขั้นตอนย่อยกับ Takt Time พบว่ามี 3 ขั้นตอนย่อยที่ใช้เวลาในการทำงานเกิน Takt Time คือ ขั้นตอนย่อยที่ 1 คือการนำแผ่นยางพาราออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน, ขั้นตอนย่อยที่ 9 คือการยกแผ่นยางพาราลงถังและขั้นตอนย่อยที่ 13 คือการห่อแผ่นยางพาราด้วยถุง ซึ่งแสดงว่าขั้นตอนย่อยดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา


ตารางที่ 4.18 แสดงขั้นตอนย่อยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ขั้นตอน	งานย่อย
1. ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา	ขั้นตอนการเติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม
2. ขั้นตอนการแปรรูปน้ำพารา	ขั้นตอนการใส่แผ่นเสียบ
	ขั้นตอนการถอดแผ่นเสียบ
	ขั้นตอนการเคลื่อนยางพาราไปตาก
3. ขั้นตอนการอบแผ่นยางพารา	ขั้นตอนการนำแผ่นยางพาราเข้าโรงอบ
4. ขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์	ขั้นตอนการนำแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน
	ขั้นตอนการยกแผ่นยางพาราลงถัง
	ขั้นตอนการห่อแผ่นยางพาราด้วยถุง

4.3.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

จากการเปรียบเทียบเวลา Takt Time กับขั้นตอนในการการผลิตแผ่นยางพารา ทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่ามี 8 ขั้นตอนย่อยในกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา จากนั้นได้นำงานย่อยดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงโดยใช้แผนผังก้างปลา (Cause And Effect Diagram) และสรุปเป็นตารางเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข แสดงดังภาพที่ 4.13

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาพที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์แผนผังก้างปลาในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของงานย่อยทั้ง 8 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา โดยใช้แผนผังก้างปลาสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราได้ดังตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาขั้นตอนในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

ขั้นตอนหลัก	ขั้นตอนย่อย	ปัญหา	สาเหตุ
1. การเตรียมน้ำยางพารา	เติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	การรอคอย	เกิดจากที่ต้องรอน้ำที่ใส่ในกระป๋องจากสายยางให้เต็มก่อน จึงทำการเทน้ำลงบ่อรวมได้
2. การแปรรูปน้ำยางพารา	ใส่แผ่นเสียบ	ระยะทางไกล, ความเมื่อยล้า	เกิดจากการที่พนักงานง ต้องเดินไปยกแผ่นเสียบหลายครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีการยกแผ่นเสียบมาในปริมาณที่มาก จากจุดวางอุปกรณ์มายังตะกงเพื่อทำการใส่แผ่นเสียบ

ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาขั้นตอนในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก	ขั้นตอนย่อย	ปัญหา	สาเหตุ
2. การแปรรูป น้ำยางพารา	ถอดแผ่นเสียบ	ความเมื่อยล้า	เกิดจากการที่เมื่อน้ำยางพารามีการ แข็งตัว พนักงาน ค จึงทำการดึงแผ่น เสียบออกจากยางพารา ซึ่งต้องใช้แรง ที่มากในการดึงแผ่นเสียบ
	เคลื่อนยางพาราไป ตาก	ระยะทางไกล, ความเมื่อยล้า	เกิดจากการพนักงาน ก และ พนักงาน ข ออกแรงลากเกะที่มี น้ำหนักมากไปยังจุดตากแดดซึ่งมี ระยะทาง 6.7 เมตร
3. การอบ แผ่นยางพารา	นำแผ่นยางพารา เข้าโรงอบ	แสงสว่าง ไม่เพียงพอ	เกิดจากในโรงอบเป็นห้องมืดจึงทำให้ ทัศนวิสัยในการมองเห็นมีความ ยากลำบาก
4. ขั้นตอนการ คัดแยก และบรรจุภัณฑ์	นำแผ่นยางออก จากหน้าโรงอบไป ไว้หน้าโรงงาน	เส้นทางไกล	เกิดจากพนักงาน ก และพนักงาน จ เคลื่อนย้ายเกะจากหน้าโรงอบไปไว้ยัง หน้าโรงงานซึ่งเป็นระยะทาง 17 เมตร
	ยกแผ่นยางพารา ลงถัง	ความเมื่อยล้า	เกิดจากพนักงาน ก ทำหน้าที่ในการ ยกแผ่นยางพาราจากจุดซึ่งไปใส่ถัง เพื่อทำการอัดซึ่งแผ่นยางพาราที่ยก ค่อนข้างมีน้ำหนักมาก
	ห่อแผ่นยางพารา ด้วยถุง	กรรไกรตัดแต่ง มีขนาดเล็ก	เกิดจากการที่ใช้กรรไกรขนาดเล็กใน การตัดแต่งทำให้ต้องออกแรงค่อนข้าง เยอะและทำให้การตัดแต่งเป็นไปได้ยาก

4.3 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา

จากการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอน
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา แล้วนำมาทำแผนผังการไหล (Flow Process chart)
และแผนภาพการไหล (Flow Diagram) เพื่อดูการไหลในขั้นตอนกระบวนการผลิต แล้วจึงนำมา


คำนวณหา Takt Time จนทราบว่าขั้นตอนย่อยไหนที่เกินเวลาของ Takt Time ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตแผ่นยางพาราล่าช้า พบขั้นตอนย่อยทั้งหมด 8 ขั้นตอน ที่มีเวลาเกินเวลาของ Takt Time ก็นำขั้นตอนย่อยนั้นมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Cause And Effect Diagram) จนได้สาเหตุของปัญหาดังตารางที่ 4.20 จากนั้นก็ทำการนำเสนอสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารานั้นมาทำการวิเคราะห์ต่อเพื่อทำการหาแนวทางในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา โดยได้นำหลักการ ECRS เข้ามาช่วยในการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ได้ดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.20 แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา


ขั้นตอน	งานย่อย	หลักการ ECRS	แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขั้นตอนการเตรียมน้ำยางพารา	ขั้นตอนการเติมน้ำเปล่าลงบ่อรวม	S	ให้มีการปรับเปลี่ยนจากกระป๋องเป็นถังใส่น้ำขนาดใหญ่สำหรับการใส่น้ำเปล่า
2. ขั้นตอนการแปรรูปน้ำพารา	ขั้นตอนการใส่แผ่นเสียบ	R	ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานจากเดิมที่พนักงานหนึ่งคนทำหน้าที่ทั้งยกแผ่นเสียบและใส่แผ่นเสียบ ให้เป็นพนักงานคนหนึ่งคอยยกแผ่นเสียบแล้วมีพนักงานอีกคนหนึ่งคอยใส่แผ่นเสียบ
	ขั้นตอนการถอดแผ่นเสียบ	R	ให้พนักงานชายทำงานในขั้นตอนนี้แทนเพราะพนักงานชายจะมีแรงที่มากกว่าพนักงานหญิง จะทำให้สามารถดึงแผ่นเสียบออกมาได้ง่ายกว่า
	ขั้นตอนการเคลื่อนยางพาราไปตาก	S	ให้มีการปรับปรุงเส้นทางในการเคลื่อนย้ายจากจุดที่ 13 คือ จากแท่นวางถึงจุดที่ 17 คือ จุดตากแดด ให้มีระยะทางในการเคลื่อนย้ายสั้นที่สุด ดังภาพที่ 4.15

ตารางที่ 4.20 แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา (ต่อ)

ขั้นตอน	งานย่อย	หลักการ ECRS	แนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ขั้นตอนการ อบแผ่น ยางพารา	ขั้นตอนการนำแผ่น ยางพาราเข้าโรงอบ	S	ให้มีการปรับเปลี่ยนหลังคาโรง อบให้มีการนำหลังคาที่ แสงสว่างสามารถเข้าถึงได้มาใช้
4. ขั้นตอน การคัดแยกและ บรรจุภัณฑ์	ขั้นตอนการนำแผ่นยางออก จากโรงอบไปไว้หน้าโรงงาน	S	ให้มีการปรับปรุงเส้นทางการใน เคลื่อนย้ายจากจุดที่ 3 คือ ขั้นตอนของการแทรกแผ่น ยางพารา ถึงจุด 5 คือโรงอบ แผ่นยางพาราให้มีระยะทางใน การเคลื่อนย้ายให้สั้นที่สุด ดังภาพที่ 4.15
	ขั้นตอนการยก แผ่นยางพาราลงถึง	S	ให้มีการปรับเปลี่ยนรถเข็นเพื่อ ใช้ในการวางและเคลื่อนย้าย แผ่นยางพาราที่จะนำไปลงถัง เพื่อลดความเมื่อยล้าในตัว พนักงาน
	ขั้นตอนการห่อ แผ่นยางพาราด้วยถุง	S	ให้มีการปรับเปลี่ยนกรรไกรให้ มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม เพื่อให้ ทำงานได้ง่ายขึ้น



ภาพที่ 4.14 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลในขั้นตอนแปรรูปน้ำอย่างพารา



ภาพที่ 4.15 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลในขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี