











ภาคผนวก ข
ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือน



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


















ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี




ภาคผนวก ค
ผลการทดสอบรับกำลังแบกทานในสนาม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี







ท่าใหม่




ขลุ้ง (น้ำหนักบรรทุกทุกไม่เพียงพอ)





แก่งหางแมว (น้ำหนักบรรทุกทุกไม่เพียงพอ)




สอยดาว (น้ำหนักบรรทุกทุกไม่เพียงพอ)



มะขาม



พลับพลา



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก
รูปภาพการทดสอบภาคสนาม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



การเตรียมการทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน
บริเวณ ประตู 2 มรรพ.



การทดสอบการรับกำลังแบกทานบริเวณ ประตู 2 มรรพ.



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณหอหญิง มรรพ.



การทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณหอหญิง มรรพ.



การทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ คลองกระสี่น้อย อ.ศิขณภูฏ



การเตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณวัดเนินทอง อ.สอยดาว



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณ เขาสิ่งห์ อ.ท่าใหม่



การทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ เขาสิ่งห์ อ.ท่าใหม่



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณ ต.ตกพรม อ.ขลุง



การทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ ต.ตกพรม อ.ขลุง



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณ ต.แก่งหางแมว



ลิขสิทธิ์ขอ รณี

เตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ ต.แก่งหางแมว



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณ บ้านอ่างครี อ.มะขาม



เตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ บ้านอ่าง อ.มะขาม



การเตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน
บริเวณ วัดหนองสีงา อ.นายายอาม



การเตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ ต.พลับพลา อ.เมือง



การทดสอบการตอกแบบมาตรฐาน บริเวณ วัดน้ำเขียว อ.โป่งน้ำร้อน



การเตรียมการทดสอบการรับกำลังแบกทาน บริเวณ วัดน้ำเขียว อ.โป่งน้ำร้อน