

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในการอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน โดยงานวิจัยนี้มุ่งหมายทดสอบเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน ซึ่งทำการทดสอบการหาความชื้นของตัวอย่างที่ทดสอบ การอบแห้ง และนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิม ซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลดังนี้

4.1 ผลของการทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุ

ภาพของลักษณะของภาพถ่ายตัวอย่างของผิวมะกรูดก่อนการทดสอบและผิวมะกรูดที่ผ่านการอบทดสอบที่ 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการหาค่าความชื้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ลักษณะของผิวมะกรูดและค่าต่างๆ ได้ดังนี้



(ก)



(ข)



(ค)




(ง)

ภาพที่ 4.1 การหาความชื้นผิวมะกรูด (ก) ผิวมะกรูดก่อนการอบ (ข) ผิวมะกรูดที่ผ่านการอบที่ 24 ชั่วโมง (ค) ผิวมะกรูดที่ผ่านการอบที่ 48 ชั่วโมง (ง) ผิวมะกรูดที่ผ่านการอบที่ 72 ชั่วโมง

จากภาพของผิวมะกรูดที่ทำการทดสอบพบว่าผิวมะกรูดที่ยังมีผ่านการอบแห้งผิวจะเต็มไปด้วยความชื้นและมีสีเขียวสดรวมทั้งมีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนตัวได้ และเมื่อนำผิวมะกรูดไปอบพบว่าเมื่อมีการอบครบ 24 ชั่วโมงผิวมะกรูดเริ่มมีการเปลี่ยนสีและมีการลดขนาดลงผิวด้านนอกเริ่มแข็งตัวขึ้น เมื่อทำการอบที่ 48 ชั่วโมงผิวมะกรูดจะมีเช่นเดียวกับการอบที่ 24 ชั่วโมงแต่ลักษณะของผิวมะกรูดเริ่มแข็งตัวขึ้น และสุดท้ายการทดสอบที่ 72 ชั่วโมงผิวมะกรูดเริ่มมีสีเข้มขึ้นและลักษณะผิวมีลักษณะแข็งมากขึ้นรวมทั้งการลดขนาดของพื้นผิวมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสูญเสียค่าความชื้นภายในตัววัสดุซึ่งสามารถนำไปคำนวณค่าความชื้นของวัสดุได้ต่อไป

4.1.1 การสูญเสียน้ำของผิวมะกรูด



ภาพที่ 4.2 ผลการทดสอบการสูญเสียน้ำของผิวมะกรูดที่ผ่านการอบแห้ง

ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.2 พบว่าเมื่อทำการอบแห้งผิวมะกรูดที่เวลาแตกต่างกันโดยใน 24 ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำที่เสียไปมีค่าเท่ากับ 23.38 กรัม เมื่อทำการอบที่นานขึ้นที่ 48 ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำที่เสียไปมีค่าเท่ากับ 24.25 กรัม และอบผิวมะกรูดจนครบ 72 ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำที่เสียไปมีค่าเท่ากับ 27.7 กรัมเป็นผลมาจากการระบวนการสูญเสียภายในของผิวมะกรูดที่ค่อยๆ ระบายออกจากผิวของมะกรูด จนมีค่าคงที่ทำให้วัสดุเกิดการแห้ง

4.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงอาทิตย์เทียม


จากการเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดจันทบุรีที่ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแสงอาทิตย์เทียมพบว่าพื้นที่จันทบุรีมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ที่ 559.6 W/m^2 ผู้วิจัยจึงทำการติดตั้งชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียม ซึ่งเริ่มทำการทดสอบจนครบ 8 ชั่วโมง โดยให้ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เทียมมีค่าเฉลี่ย 559.6 W/m^2 และทำการทดสอบเครื่องอบความร้อนตามค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตามที่ได้เก็บข้อมูล



ภาพที่ 4.3 ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่จันทบุรี

4.3 การวัดอุณหภูมิในตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน

เมื่อทำการทดสอบการวัดที่จุดตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน พบว่าในการวัดอุณหภูมิแวดล้อม จะมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ $28.32 \text{ }^{\circ}\text{C}$ และพบว่าสามารถทำอุณหภูมิในห้องอบได้เฉลี่ย $40.03 \text{ }^{\circ}\text{C}$ โดยอุณหภูมิขาเข้าห้องอบจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิขาออกของห้องอบ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีการระเหยน้ำของผิวมะกรูดไปในอากาศร้อนซึ่งความชื้นของผิวมะกรูดจะส่งผลให้อุณหภูมิมีค่าลดลง เป็นผลมาจากความชื้นที่ออกจากตัววัสดุ โดยจะส่งผลต่อการอบแห้งผิวมะกรูดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอุณหภูมิในส่วนต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.4




ภาพที่ 4.4 ค่าของอุณหภูมิในส่วนต่างๆของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซโฟน

4.4 ผลของอุณหภูมิของท่อเทอร์โมไซโฟนที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

จากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิที่ส่วนทำระเหยของท่อเทอร์โมไซโฟนมีค่าเฉลี่ยที่ $59.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ในส่วนของส่วนควบแน่นที่อยู่ในห้องอบของเครื่องอบความร้อนก็มีอุณหภูมิสอดคล้องกับส่วนทำระเหยและแผงรับรังสีอาทิตย์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ $47.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ และเมื่อทำการทดสอบจนครบช่วงเวลาพบว่าอุณหภูมิในส่วนทำระเหยมีค่าสูงสุดที่ $61.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ และส่วนควบแน่นที่อยู่ในห้องอบที่ $49.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มซึ่งมีความร้อนและด้วยการถ่ายเทความร้อนของท่อเทอร์โมไซโฟนที่มีค่าการถ่ายโอนความร้อนที่สูงที่จึงทำให้อุณหภูมิในส่วนควบในภายในห้องอบสูงขึ้น โดยจะส่งผลต่อการระเหยของน้ำในผิวมะกรูดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งค่าของอุณหภูมิสามารถแสดงดังภาพที่ 4.5

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี




ภาพที่ 4.5 ผลของอุณหภูมิของท่อเทอร์โมไซฟอนที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

4.5 การเปรียบเทียบความชื้นที่ลดลงกับเวลา

เมื่อเริ่มทำการทดสอบ ความเข้มรังสีอาทิตย์เทียมมีค่าเฉลี่ย 559.6 W/m^2 ส่วนทางด้านความชื้นเริ่มต้นจะมีค่า 306.34 \%db ในการทดสอบเริ่มต้นจะพบว่าผิวมะกรูดจะยังคงมีค่าความชื้นที่สูง จากนั้นความชื้นในผิวมะกรูดจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ตามค่าพลังงานรังสีของแสงอาทิตย์ ผิวมะกรูดที่มีการระเหยของน้ำจะค่อยๆ ลดลงจนเข้าใกล้อัตราการอบแห้งที่คงที่ ส่งผลให้ค่าความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลง โดยค่าความชื้นจะอยู่ที่ 263.64 \%db จากนั้นทดสอบจนครบช่วงเวลา โดยในการระเหยของน้ำในผิวมะกรูดจะมีค่ามากหรือน้อยจะขึ้นกับค่าของความชื้นที่อยู่ในตัวของผิวมะกรูดด้วย ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 4.6


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาพที่ 4.6 การเปรียบเทียบความชื้นที่ลดลงกับเวลา

4.6 การเปรียบเทียบค่าความชื้นของผิวมะกรูดโดยการตากแห้งแบบดั้งเดิมกับเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน

การทดสอบพบว่าเมื่อเริ่มต้นการตากแบบดั้งเดิมและการใช้เครื่องอบความร้อน โดยเริ่มต้นก่อนทำการทดสอบมีค่าความชื้นที่ 306.34 %db โดยพบว่าเครื่องอบความร้อนมีความสามารถในการระเหยน้ำในผิวมะกรูด และเมื่อทดสอบจนครบเวลา ความชื้นสุดท้ายของการตากแบบดั้งเดิมมีค่า 294.34%db และเครื่องอบความร้อนมีค่า 263.64 %db เนื่องจากตู้อบความร้อนสามารถทำอุณหภูมิได้สูงกว่าจึงทำให้ความชื้นมีค่าลดลง ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 การเปรียบเทียบค่าความชื้นของมะกรูดโดยการตากแห้งแบบดั้งเดิมกับเครื่องอบ ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน

4.7 ผลของประสิทธิภาพเครื่องอบความร้อน

จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งจากการนำค่าต่าง ๆ ที่ได้ทดสอบมาทำการคำนวณตามค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เทียมเฉลี่ยและอุณหภูมิที่ทำได้จากขาเข้าและขาออกของแผงรับรังสีของเครื่องอบความร้อน โดยค่าที่คำนวณได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ทำได้ของเครื่องอบความร้อนซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพเครื่องอบความร้อนที่ทำการทดสอบภายใต้สภาวะรังสีอาทิตย์เทียม

ค่าความเข้มแสงเฉลี่ย	η ของตัวเก็บรังสี	ค่าความร้อนที่ผลิตได้จากแผงรังสีอาทิตย์
559.6 W/m ²	33.94 %	15955.16 J